

Manual de Instalação

**7301 - CAVALETE CENTRAL HONDA
NX-4 FALCON 1999-2015 (PFM)**




Características:


- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha parafusos, porcas e buchas;
- Massa aproximada: 3,749kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br



7301 - CAVALETE CENTRAL HONDA NX-4 FALCON 1999-2015 (PFM)




**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão-01.0)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Cavelete central HONDA FALCON 400 (corpo principal)	01
02	CACN-1617- (0011)	Chapa para fixação MAIOR inferior (quadro) cavelete central HONDA FALCON 400.	01
03	CACN-1617- (0012)	Chapa de fixação MENOR superior(quadro) cavelete central HONDA FALCON 400.	01
04	330	PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 40 rosca parcial	04
05	1299	PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 30 rosca total	02
06	-USI-1102- (0001)	Bucha flangeada Ø Ext. 21,00 x Ø Int. 10,5 x Comp. 11.7	02
07	883	PORCA SEXT.TRAV. COM NYLON M 10 - 1,50 BAIXA	06
08	1250	Mola para cavelete central HONDA FALCON (Ø 3,2 compr. 113,00 mm).	02

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:



O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01

01 - Insira a chapa de fixação menor (item 03) abaixo do motor;



02

02 - Em seguida posicione a chapa de fixação maior abaixo do quadro unindo-a chapa de fixação menor, utilize os parafusos sextavados MA 10 - 1,50 X 40 RP e porca travante M10;


Cuidado para não dar aperto excessivo pois o mesmo pode deformar o quadro.



03

03 - Fixe o cavalete central ao seu suporte já instalado; Utilize o parafuso sextavado MA 10 - 1,50 X 30 RT, bucha flangeada (adicione graxa junto a bucha), porca travante M10;

Obs: realize os apertos na porca de modo que o cavalete possa se movimentar levemente, observe as posições no detalhe A da lista de descrição;



04

04 - Com o cavalete central recuado acrescente a mola; Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas.

